Responsable des installations: L. Rinolfi

CTF3 - Preliminary Phase

Version 4.6
14.03.2001

ID	Task Name	Dur.	Responsable	Correspond.
6	**Run in to Coldex, Photon-Scrubbing**	34d		
7	**Dismantle Coldex and Photon-Scrubbing**	4d		
8	**Start Shut-down for CTF3**	1d		
12	**General**	1d		
13	Contrôle radiation TIS	2d	TIS	
14	Re-arrange salle de Controle LPI	96d	B. Dupuy	
15	Debut commissionning	1d	L.Rinolfi	
16	Dessins EST section d'adaptation LIL / EPA	7w	EST-ESI	
17	Dessins EST concernant EPA	7w	EST-ESI	
19	Dessins EST lignes HIE / HIP	7w	EST-ESI	
20	Dessin modification port lumière MSR52 / 54 / 56 / 58	7w	J. Genest	J. Genest
21	Production des pièces pour LIL	8.4w	EST-ESI	
22	Production des pièces pour EPA	8.4w	EST-ESI	
23	Production des pièces pour lignes HIE, HIP	8.4w	EST-ESI	
24	**LIL**	1d		
25	Electricite - Mise en securite	3d	G.Cumer	G.Cumer
27	Ensemble des activites Transport	104d	M.Genolin	M.Genolin
28	Enlevement et tirage des cables (ST-EL-CC)	100d	M.Gaidon	M.Gaidon
29	Deboucher les pare-feux dans galerie	2w	M.Poehler	K. Setas
30	Install porte 621+control d'acces	1w	R. Bonzano	R. Bonzano
32	Install porte 602(chicane)+control d'acces	1w	R. Bonzano	R. Bonzano
34	Enlevement sections LIL(ACS 11,12,13,14,25,26,35,36)	6w	G. Rossat	G. Yvon
35	Install.section adaptation LIL-HIE	3w	G. Rossat	G. Yvon
36	Alignement aimants sect.adaptation LIL-HIE	2d	T.Dobers	T.Dobers
38	Enlever region cible e+	1w	G. Rossat	G. Yvon
39	Retraits cables region cible e+	2w	G. Rossat	
40	Retraits cables RF	1w	R. Bossart	
41	Inst / Mod.guides d'ondes RF pour bunching	2w	G. Rossat	G. Yvon
42	Inst / Mod.guides d'ondes RF pour deflecteurs	3w	G. Rossat	G. Yvon
51	Canon CLIO tests HT au LAL	10d	R. Pittin	R. Pittin
52	Tests faisceau au LAL	20d	R. Pittin	R. Pittin
53	Clio GUN livre au CERN	1d	R. Pittin	R. Pittin
54	Demontage HT pour canon LIL	5d	R. Pittin	R. Pittin
55	Installation canon CLIO dans LIL	20d	R. Pittin	R. Pittin
56	Installation de l'eletronique CLIO dans galerie	10d	R. Pittin	R. Pittin
57	Tests eletronique, HT, local a distance	25d	R. Pittin	R. Pittin
58	Conditionnement	10d	R. Pittin	R. Pittin
59	Geometrie canon CLIO	1w	T.Dobers	T.Dobers



CTF3 - Preliminary Phase

ID	Task Name	Dur.	Responsable	Correspond.
61	Deplacer bunching sys.+matching sect.vers sect.27	5w	G. Rossat	G. Yvon
62	Install blindage + chicane	1w	L. Durieu	M. Genolin
63	Install tuy.eau demin., cables, pour front-end sect.27	5d	G. Yvon	G. Yvon
64	Percage mur pour installation capteur TCM	1w	M.Poehler	K. Setas
65	Inst.diagnostic faisceau WBS, MTV	3w	U. Raich	G. Martini
66	Installation capteur TCM	4w	G. Rossat	G. Yvon
67	Inst.ligne optique TCM36/37 avec Streak camera	6w	J.C. Thomi	J.C. Thomi
68	Installation miroir rotatif	6w	U. Raich	J.C. Thomi
69	Modification UMA et WCM	3w	M. Gasior	M. Damiani
70	Deplacement SMH	1w	U. Raich	C. Dutriat
71	Cables signaux RF(ligne de ref.,mesures RF)	8w	R.Bossart	J.Mourier
73	**EPA**	1d		
76	Installation port lumière MSR52/54/56/58	1w		
77	Sortie lumière MSR52/54/56/58 vers Streak camera	2w	J.C. Thomi	J.C. Thomi
78	Enlever septum extraction(SMH00)	1w	J. Borburgh	M. Hourican
79	Enlever Kickers (e+) dans 31-49-51	1w	L. Sermeus	Vide
81	Raccourcir circonférence EPA	6w	T. Risselada	T. Dobers
82	Alignement aimants EPA	2d	T.Dobers	T.Dobers
83	Inst. WBS, MTV pour ligne (HEE) extraction EPA	3w	U. Raich	G. Martini
84	Install 2 RF deflecteurs (pas connecter)	1w	G. Rossat	G. Yvon/Vid
85	Deplacer Sextupole et QFW	3w	L. Durieu	L. Durieu
86	Inst.8 nouvelles alimentations	19.2w	J. Buttkus	R. Riva
87	Cablage pour 3 Q. type QFW, QFL, QTR	6w	M. Gaidon	M. Gaidon
89	Enlever septum électrostatique (slicer) HR.SEH21	1w	J. Borburgh	M. Hourican
90	Enlever Quadripôle HR.QCB11,HR.QCB31	1w	J. Borburgh	M. Hourican
91	**HIE + HIP (LIL - EPA transfer lines)**	1d		
92	Enlever en HIP 4 Quadrupoles	1w	L. Durieu	L. Durieu
93	Installation 2 Dumps	1w	L. Durieu	L. Durieu
94	Installation UMA	1w	J.P.Porte	M.Damiani
95	Installation MTV	1w	U. Raich	G. Martini
96	Alignement ligne HIP/HEE	2d	T.Dobers	T.Dobers
97	Installer en HIE 2 Quadrupoles HIE.QFW01 et HIE.QFW30	1w	L. Durieu	L. Durieu
98	Re-arrangement ligne HIE	3w	G. Rossat	G. Yvon
100	**HTE + HTP (EPA - PS tansfer lines)**	1d		
111	Enlever equip.ligne extractionvers PS	1w	G. Rossat	G. Yvon
113	**HME + HMP + HSE (MD's lines)**	1d		
118	**MDK work in CTF3 - preliminary phase**	1d