


Renovation de la station de production d'air comprimée a Preveessin



Les anciens compresseurs

Crepelle (1971) + 3 Atlas Copco (1978):

- plus des pièces de rechange
- les coffrets électriques n'étant pas en conformité
- qualité de l'air à améliorer

Les nouveaux compresseurs

3 Atlas Copco + 3 sécheurs (2001):

- études des besoins en air comprimée
- meilleure qualité de l'air
- les coffrets électriques des compresseurs en conformité
- meilleure redondance en cas de panne d'un compresseur

Le coût du projet

